



VIDEO



POLYTROL®

VÄRVI ja PLASTIKPINDADE TAASTAJA

Toote kirjeldus	POLYTROL®, mis ei sisalda silikooni, on sügavimmutusõli, mis taastab geelkatte, plasti, metalli jms pindade esialgse välimuse. Tugevaks, kauakestvaks ja painduvaks pealiskihiks kuivades tungib POLYTROL® sügavale, taasniiutades pigmente ja taastades nii värvi ja sära, mis on päikesekiirguse, vihma ja saaste tõttu tuhmunud. Katmata metallidel taastab POLYTROL® läike ning kaitseb korrosiooni eest.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> • Taastab tuhmide ja kulunud pindade värvi ja välimuse. • Värskendab ja täiustab tuhmunud marmori, hauakivide, paekivi ja tellise, sh terrakotaplaatide värvi. • Taastab ilmastiku mõjul tuhmunud, kulunud ja kuivanud värvipinna värskuse. • Tänu sellele ei ole vaja kasutada vahasid ega poleeraineid, mis kinnituvad üksnes pinnale ning kuivavad sealt kiiresti ära. • Taastab poleeritud metalli läike ja kaitseb seda. • Lihtne peale kanda. Lihtne hooldada. • Kaitseb korrosiooni eest.
Peamised kasutusala	<ul style="list-style-type: none"> • Sobib klaaskiule (klaasplast), plastile, värvitud pinnale, tellistele... • Metallid – kroom, messing, pronks, roostevaba teras, alumiinium... • Autode pörkerauad, paadid, aiamööbel, aknaluugid... • Horisontaalsed või vertikaalsed pinnad.
Tehnilised andmed	<p>Viimistlus: Läbipaistev Aine tüüp: Alküdvaigud Lahusti tüüp: Lahusti Viskoossus: Vedel Suhteline tihedus (20 °C juures): 0,857 ± 0,05 Füüsikaline olek: Vedel Tahke aine sisaldus: 33% ± 2 Tuleohtlikkus: Ei ole klassifitseeritud tuleohtlikuks. Leekpunkt: > 60 °C Säilivusaeg: Avamata originaalpakendis vähemalt 2 aastat. Mahuti suurus: 250 ml, 500 ml, 1 L, 20 L Värvus: Merevaigukarva Kuivamisaeg: 24 tundi, olenevalt õhutemperatuurist ja õhuniiskusest. LOÜ: Pole kohaldatav</p>
Pealekandmise vahendid	Pintsel Lapp Lihvpadi Terasvill (000 või 0000)
Hea pealekandmistava	Katke kaitsekihiga kinni kõik, mida te ei soovi ainega töödelda. Kanda peale keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 5–35 °C. Ärge kandke peale otsese päikesekiirguse käes ega otse kuumadele pindadele. Jälgige, et liigne POLYTROL® ei kuivaks pinna külge ega moodustaks kelmet.

Pinna ettevalmistamine	<p>Üldjuhised Pind peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla mustust, rasva, määratud kohti ega hallitust. Igasugune vaha, poleeraine, silikoon jms tuleks täielikult ja põhjalikult eemaldada. Hallituse kõrvaldamiseks töodelge pinda valgendi ja vee lahusega suhtes 50/50. Hõõrüge lahus pinnale ning laske 10–15 minutit mõjuda, loputage põhjalikult.</p> <p>Plast, geelkattega pinnad, tellis, värvitud pinnad jms Puhastage pind sooja seebiveega või tootega NET-TROL®*. Loputage põhjalikult ja laske kuivada vähemalt 24 tundi, olenevalt pinnast.</p> <p>Kivi, tellis jms Puhastage pind tootega NET-TROL®*. Loputage põhjalikult ja laske kuivada vähemalt 24 tundi, olenevalt pinnast.</p> <p>Metall Puhastage pind tootega PURA-TROL* ja loputage põhjalikult. Jätke vähemalt 24 tunniks kuivama.</p>
Pealekandmine	<p>Üldjuhised Töötage selliste alade kaupa, mida õnnestub üleni katta 10–20 minutiga. Kui pind imab POLYTROL®-i ebaühtlaselt, s.t jätab nii matte kui ka läikivaid laike, siis kandke liigne õli läikivatelt kohtadelt üle mattidele kohtadele. Pühkige liigne POLYTROL® ära puhta, ebemevaba lapiga enne kui see nakkuvaks muutub. Läikivama pinna saamiseks poleerige pinda ebemevaba poleerimislapiga.</p> <p>Plast, geelkattega pinnad, tellis, värvitud pinnad jms Kandke POLYTROL® pintsliga või lapiga pinnale rohke ja ühtlase kihina. Laske 10–20 minutit mõjuda. Pühkige liigne POLYTROL® ära puhta, ebemevaba lapiga. Jätke kuivama.</p> <p>Kivi, tellis jms Kandke POLYTROL® pintsliga või lapiga pinnale rohke ja ühtlase kihina. Laske 10–20 minutit mõjuda. Pühkige liigne POLYTROL® ära kas pintsliga või puhta, ebemevaba lapiga. Jätke kuivama.</p> <p>Metall Immutage lihvpadi või terasvill POLYTROLiga ning kandke pinnale kergelt hõõrudes. Laske 10–20 minutit mõjuda. Pühkige pind lapiga üle, eemaldage kõik jäägid. Poleerige pind pehme ebemevaba lapiga. Jätke kuivama.</p> <p>Märkus. POLYTROL® ei ole pinnakate. Selle koht on pinna sees, mitte pinna peal. Pinna külge kuivanud POLYTROL®-i saab eemaldada tootega DILUNETT®*.</p>
Katvus	18 m ² liitri kohta. Tegelik katvus oleneb pealekandmise viisist ning pinna tüübist, tekstuurist ja poorsusest.
Piirangud	Ärge kasutage POLYTROL®-i valgetel pindadel.
Hooldus	Hooldus on vajalik siis, kui POLYTROL®-iga töödeldud pind näitab tuhmumise märke. Valmistage pinnad ette ja töodelge uuesti, järgides ülaltoodud juhiseid.
Puhastamine	Vedeldiga. Märkus. POLYTROL® ei ole kergesti süttiv, kuid POLYTROL®-iga immutatud lapid, terasvill jms võivad siiski iseeneslikult süttida, kui need on valesti jäätmetatud. Lapid, terasvill jms tuleb enne olmejäätmete hulka viskamist immutada veega või panna veega täidetud suletud mahutisse. Lapid võib enne äraviskamist kuivama laotada.
Ladustamine	Üle jäänud POLYTROL® tuleks ümber valada väiksemasse, õhutihedasse suletud metall- või klaasmahutisse. Kaitsta külmumise ja kõrge temperatuuri eest.
Üldteave	Hoolitseme selle eest, et tehnilisel andmelehel olev teave oleks täpne. OWATROL International ei saa tagada toote kasutamise tulemusi, kuna me ei saa mõjutada neid tingimusi, kus meie tooteid kasutatakse. Nõu ja lisateavet küsige meie tehniliselt osakonnalt kas e-posti aadressil info@owatrol.com või OWATROL-i kohalikul esindajalt. Ülaltoodud teave on väljaandmise kuupäeval õige. Kõiki teisi selles dokumendis mainitud OWATROL-i tooteid tuleb kasutada tootesildi juhiseid ja tehnilise andmelehe teavet järgides.
Ohutus	Lugege läbi ohutuskaart, mille leiate veebilehelt www.owatrol.ee ning pakendil olev tekst. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Väljaandmise kuupäev	Aprill 2016

* Sama tootja